



Programa: Monitoreo y Control del Estado Operativo y Mantenimiento de Plantas.

Subprograma: Inspecciones de Plantas.

Objetivos del Subprograma: Planificar inspecciones periódicas para determinar el estado operativo y de mantenimiento de cada planta y disponer de una base de datos con documentación actualizada de cada empresa.

Informar y elevar a la Autoridad de Aplicación correspondiente los desvíos detectados a la legislación ambiental vigente para su evaluación y eventual dictamen sancionatorio.

Período: Enero a Diciembre de 2016.



Resumen del Plan de Trabajo

Desde el año 2008 se ha implementado un Plan de Inspecciones Programadas con el objeto de controlar más detallada y estrictamente el cumplimiento legal ambiental de cada una de las empresas, analizar la información solicitada y armar una base de datos.

Dicho Plan de Inspecciones Programadas se continuó durante el año 2016 incluyendo el control y la solicitud de documentación, recorrida por la planta, análisis de la información recibida y posterior actualización de la base de datos.

Tareas	
1. Inspecciones de Plantas	3
2. Conclusiones	9
3. Anexo.....	10

1. Inspecciones de Plantas

1.1. Introducción

Las empresas que han sido auditadas son las empresas de 3º Categoría que se encuentran dentro del ámbito de control y monitoreo del Comité Técnico Ejecutivo. La mayoría de ellas se encuentran localizadas en el Polo Petroquímico, mientras que otras se encuentran en el Área Portuaria y Parque Industrial.

- **Air Liquide Argentina S.A.:** Fabricación y Almacenamiento de Oxígeno y Nitrógeno Líquido.
- **Axion Energy Argentina S.R.L.:** Planta de Almacenamiento y Despacho de Combustibles.
- **Bio Bahía S.A.:** Producción de Biodiesel.
- **Cargill S.A.C.I.:** Elaboración de Aceites Vegetales y Malta. Comprende las siguientes plantas de operación:
 - Oleaginosa
 - Maltería
 - Elevadores
- **Central Piedra Buena S.A.:** Generación de Energía Eléctrica.
- **Compañía Mega S.A.:** Fraccionamiento y Almacenamiento de Sustancias Químicas provenientes del Petróleo.
- **Grupo Linde Gas Argentina S.A.:** Almacenamiento y fraccionamiento de gases
- **LDC Argentina S.A.:** Recepción, acopio y elevación de cereales.
- **Oleaginosa Moreno Hermanos S.A.:** Recepción, acopio y elevación de cereales y oleaginosas
- **PBB-Polisur S.R.L.:** Fabricación de Polietileno. Comprende las siguientes plantas de operación:
 - LHC1 (Cracker 1)
 - LHC2 (Cracker 2)
 - HDPE (Polietileno de Alta Densidad)
 - LDPE (Polietileno de Baja Densidad)
 - EPE (Polietileno Lineal)
 - LLDPE (Polietileno Lineal de Baja Densidad, Barcaza)
- **Petrobras Argentina S.A.:** Refinería de Petróleo.

- **Profertil S.A.:** Fabricación o Fraccionamiento de Productos de la Industria de Abonos Nitrogenados. Comprende las siguientes plantas de operación:
 - Amoníaco
 - Urea
- **Sermat S.A:** Fabricación de Acumuladores.
- **Solvay Indupa S.A.I.C.:** Fabricación de Sustancias Químicas Industriales. Comprende las siguientes plantas de operación:
 - Cloro Soda
 - CVM (Cloruro de Vinilo Monómero)
 - PVC (Cloruro de Vinilo Polímero)
- **Transportadora de Gas del Sur S.A.:**
 - Planta Gral. Cerri, Procesamiento y Transporte de Gas. Plantas Criogénica y de Absorción
 - Planta Galván: Recepción, Almacenaje y despacho de LPG (Gas Licuado de Petróleo)
- **Fideicomiso Central Termoeléctrica Guillermo Brown:**
 - Planta Gral. Cerri, central termoeléctrica con turbina dual (gas-gasoil)
- **YPF S.A.:**
 - Buque Regasificador de GNL (Gas Natural Licuado)

1.2. Plan de Inspecciones Programadas

El plan, que se inició en el año 2008 y se continuó rutinariamente durante el año 2016, tiene por objetivo el control y verificación del cumplimiento legal ambiental de las empresas en los siguientes temas:

- **Radicación Industrial.** Control del cumplimiento de la Resolución/Disposición correspondiente al Certificado de Aptitud Ambiental (CAA, vigencia 2 años) otorgado por el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS): Cronograma de Correcciones y Adecuaciones, Plan de Monitoreo de Calidad de Aire, Efluentes Gaseosos, Efluentes Líquidos, Acuífero Freático, Ruido, etc. Presentación de la empresa ante el OPDS de la Auditoría Ambiental para la renovación del CAA.
- **Efluentes Líquidos.** Control del Permiso de Descarga de Efluentes Líquidos (vigencia 5 años con carácter precario, otorgado por la Autoridad del Agua, ADA), Protocolos

para Informe y Certificados de Cadena de Custodia. Sistema de tratamiento. Recorrida de planta.

- **Efluentes Gaseosos.** Control del Permiso de Descarga de Efluentes Gaseosos (vigencia 2 años, otorgado por el OPDS), Protocolos para Informe y Certificados de Cadena de Custodia. Presentación bianual de la Declaración Jurada de Emisiones Gaseosas de la empresa ante el OPDS para la renovación del Permiso de Descarga de Efluentes Gaseosos. Sistemas de tratamiento.
- **Aparatos Sometidos a Presión.** Control de la documentación y del cumplimiento con la normativa de los equipos instalados en planta declarados ante el OPDS, y de los ensayos realizados a los mismos.
- **Residuos Especiales.** Control del Certificado de Habilitación Especial (CHE); gestión (Certificados de Tratamiento, Disposición Final y/o Operaciones) y de la presentación anual de la Declaración Jurada ante el OPDS para la renovación del CHE. Inspección de los depósitos transitorios de residuos especiales.
- **Combustibles y Tanques.** Resolución 404/94 y 785/05 de la Secretaría de Energía. Control de la documentación y de las auditorías realizadas a los equipos declarados ante la Autoridad de Aplicación.

1.3. Inspecciones no Programadas a las Plantas

Además del Plan de Inspecciones Programadas, el CTE toma intervención en las empresas ante las siguientes situaciones:

- Eventos detectados por oficio, informados por las empresas o denunciados por terceros que causaren o pudieran causar algún impacto medioambiental; superándose o no los límites legales vigentes.
- Seguimiento de medidas a tomar por parte de la empresa luego de un evento, verificándose el avance y/o concreción de medidas correctivas comprometidas por las empresas.

En el caso de los desvíos detectados (incumplimiento legal ambiental vigente) en las empresas radicadas dentro del ámbito del control del Comité Técnico Ejecutivo, tanto en inspecciones programadas, monitoreo de efluentes líquidos o por eventos accidentales, se labra el Acta de Inspección correspondiente constatando e imputando la falta y se eleva a la Autoridad de Aplicación correspondiente a sus efectos.



En estos casos, el CTE actúa de dos maneras:

- En el caso de facultades delegadas por el OPDS al municipio, las actuaciones constatando e imputando infracciones (falta de cumplimiento a la legislación vigente) se elevan a la Autoridad de Aplicación (Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, OPDS) para su evaluación y eventual sanción.
- En el caso de facultades no delegadas al municipio, se notifica la infracción a la empresa y a la Autoridad de Aplicación correspondiente.


La siguiente tabla resume la totalidad de actuaciones del CTE durante el año 2016, incluye monitoreo de efluentes líquidos (desarrollado en el Programa Monitoreo y Control de los Contaminantes del Agua y de la Atmósfera, Subprograma Efluentes Líquidos Industriales), inspecciones programadas y no programadas, en las que se procedió al labrado de Actas de Inspección.



Empresa:	Inspecciones		Monitoreo Efluentes Líquidos	Desvíos detectados en:		DESVÍOS TOTALES
	Programadas	No Programadas		Inspecciones	Muestreo Efluentes Líquidos	
Axion Energy Argentina S.R.L.	4	-	-	-	-	-
Air Liquide Argentina S.A.	3	-	8	-	-	-
Bio Bahia S.A	1	-	6	-	4	4
Cargill S.A.C.I.	5	2	10	1	2	3
Central Piedra Buena S.A.	3	16	1	8	-	8
Compañía Mega S.A.	4	-	10	-	1	1
LDC Argentina S.A.	1	1	-	-	-	-
PBB-Polisur S.R.L.	5	11	47	6	1	7
Petrobras Argentina S.A.	7	-	12	-	-	-
Profertil S.A.	6	15	12	5	1	6
Solvay Indupa S.A.I.C.	7	6	11	1	3	4
TGS S.A.	4	1	8	1	-	1
Fideicomiso TGB	4	-	3	-	-	-
YPF S.A.	1	1	-	-	-	-
Sermat S.A	1	-	4	-	-	-
Oleaginosa Moreno Hnos S.A.I.C.F.I y A	-	1	-	-	-	-
Totales parciales	56	54	132	22	12	
Total Inspecciones/ Desvíos	242			34		34

Este informe se complementa con la Tabla I del Anexo - Inspecciones de Plantas (páginas 11 a 28) donde se muestra con detalle la totalidad de las actuaciones del CTE.

El siguiente gráfico muestra la distribución de los desvíos detectados por el CTE (labrado de Actas de Inspección con detección de faltas a la legislación ambiental vigente) correspondientes al año 2016, posteriormente elevadas al OPDS y/o ADA, según correspondiera.



No se detectaron desvíos a la legislación en las inspecciones relacionadas con Aparatos Sometidos a Presión, Residuos Especiales y Radicación Industrial (Ley 11459).



2. Conclusiones

Con respecto a las inspecciones de las plantas, en general, se observó un alto grado de cumplimiento por parte de las empresas con respecto a la legislación ambiental: Resoluciones/Disposiciones del OPDS y ADA (Certificados Habilitantes, Renovación del Certificado de Aptitud Ambiental, Permiso de Descarga de Emisiones Gaseosas, Efluentes Líquidos y otros); lo mismo ocurrió con la legislación asociada a los Aparatos Sometidos a Presión, Residuos Especiales, entre otras. En los casos de detección de incumplimiento a la legislación ambiental se labraron las Actas de Inspección correspondientes y se confeccionaron los Expedientes para ser elevados al OPDS/ADA para su juzgamiento.

El grado de cumplimiento global de Inspecciones de plantas del Subprograma es altamente satisfactorio para el año 2016, ya que se ha cumplido con la totalidad de las inspecciones programadas.



ANEXO

Programa: Monitoreo y Control del Estado Operativo y Mantenimiento de Plantas

Subprograma: Inspecciones de Plantas



En la Tabla I se presentan la totalidad de las actuaciones del CTE en las empresas ubicadas dentro de su ámbito de control, en negrita se resaltan las intervenciones en las que se detectaron desvíos que derivaron en imputación de infracción a la Empresa, durante el año 2016.

Tabla I

AXION ENERGY ARGENTINA S.R.L.			
Fecha	Nº de Acta	Objeto/Motivo	Observaciones
22-abr-16	B-00 2500	Residuos especiales	Control y solicitud de documentación
07-jul-16	B-005295	Radicación industrial	Control y solicitud de documentación
07-oct-16	B-00 5359	Remediación	Control y solicitud de documentación
14-dic-16	B-00 5416	Resolución 404/94 y 785/05 de SE	Control y solicitud de documentación

AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A.			
Fecha	Nº de Acta	Objeto/Motivo	Observaciones
28-ene-16	B-00 5135	Muestreo de efluentes líquidos	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
24-feb-16	B-00 5088	Aparatos sometidos a presión	Control y solicitud de documentación
30-mar-16	B-00 5158	Muestreo de efluentes líquidos	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
11-may-16	B-00 5279	Residuos especiales	Control y solicitud de documentación
23-may-16	B-00 5255	Muestreo de efluentes líquidos	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
13-jul-16	B-00 5302	Muestreo de efluentes líquidos	No se detectaron desvíos a la legislación vigente



16-sep-16	B-005348	Radicación industrial	Control y solicitud de documentación
22-sep-16	B-00 5315	Muestreo de efluentes líquidos	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
25-oct-16	B-00 5383	Muestreo de efluentes líquidos	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
15-nov-16	B-00 5396	Muestreo de efluentes líquidos	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
21-dic-16	C-00 0014	Muestreo de efluentes líquidos	No se detectaron desvíos a la legislación vigente

BIO BAHIA S.A.			
Fecha	Nº de Acta	Objeto/Motivo	Observaciones
14-abr-16	B-005161 B-005251	Muestreo de efluentes líquidos	Se registraron valores superando la legislación vigente en PH y DQO
03-may-16	B-005252 B-005262	Muestreo de efluentes líquidos	Se registraron valores superando la legislación vigente en PH y DQO
13-jun-16	B-00 5263	Muestreo de efluentes líquidos	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
22-jun-16	B-005289 B-005290	Inspección General	Control y solicitud de documentación
29-ago-16	B-005257 B-005426	Muestreo de efluentes líquidos	Se registraron valores superando la legislación vigente SS10 min
18-oct-16	B-005379 B-005427	Muestreo de efluentes líquidos	Se registraron valores superando la legislación vigente Sulfuro



01-dic-16	C-00 0002	Muestreo de efluentes líquidos	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
-----------	-----------	--------------------------------	---

CARGIL S.A.C.I			
Fecha	Nº de Acta	Objeto/Motivo	Observaciones
20-ene-16	B-00 5132	Muestreo de efluentes líquidos	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
29-feb-16	B-00 5143	Muestreo de efluentes líquidos	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
14-mar-16	B-00 5111 B-00 5112	Derrame	Derrame de aceite de girasol sobre aguas del estuario de B. Bca
16-mar-16	B-00 5155	Muestreo de efluentes líquidos	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
08-abr-16	B-00 5201	Aparatos sometidos a presión	Control y solicitud de documentación
08-abr-16	B-00 5202	Emisiones efluentes gaseosos	Se solicita la última declaración jurada de efluentes gaseosos presentada 04-11-15. Se solicita Modelo Dispersión Atmosférica
19-abr-16	B-005163	Muestreo de efluentes líquidos	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
11-may-16	B-005173	Muestreo de efluentes líquidos	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
07-jun-16	B-005259 B-005317	Muestreo de efluentes líquidos	Se registraron valores superando la legislación vigente en DBO y DQO
28-jun-16	B-005293	Residuos especiales	Control y solicitud de documentación
05-jul-16	B-005270	Muestreo de efluentes líquidos	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
02-ago-16	B-005304 B-005318	Muestreo de efluentes líquidos	Se registraron valores superando la legislación vigente en DBO y DQO
05-ago-16	B-005328 B-005329	Resolución 404/94 y 785/05 de SE	Control y solicitud de documentación
16-ago-16	B-005342	Emisión de material particulado	Se realiza inspección para solicitar información, por haber recibido 18 denuncias vecinales emisión de



			humo desde la caldera planta aceitera en relación a la quema de biomasa, también se refieren a olor.
29-sep-16	B-00 5319	Muestreo de efluentes líquidos	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
20-oct-16	B-00 5381	Muestreo de efluentes líquidos	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
30-nov-16	B-00 5404	Radicación industrial	Control y solicitud de documentación

CENTRAL PIEDRA BUENA S.A			
Fecha	Nº de Acta	Objeto / Motivo	Observaciones
23-feb-16	B-00 5141	Muestreo de efluentes líquidos	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
28-mar-16	B-00 5098	Aparatos sometidos a presión	Se solicita copia del estudio de vida residual de la caldera U29
06-abr-16	B-00 4999	Emisión de ruido molesto	Acta de notificación a la empresa
06-abr-16	B-00 5124 B-00 5125	Emisión de ruido molesto	Se imputa falta Art. 1º, Dec 1741/96, Ley 11459 conf. Art 1º de la Resol 159/96 (ex SPA)(Norma IRAM 4062/84) Modif. la Resol. 94/02 (Ex SPA)
08-abr-16	B-00 5203	Emisión de ruido molesto	Acta notificación a la empresa por ruido molesto
08-abr-16	B-00 5204 B-00 5205	Emisión de ruido molesto	Se recibieron 38 denuncias vecinales- Se imputa falta Art. 1º, Dec 1741/96, Ley 11459 conf. Art 1º de la Resol 159/96 (ex SPA)(Norma IRAM 4062/84) Modif la Resol. 94/02 (Ex SPA)
19-abr-16	B-00 5232	Emisión de ruido molesto	Acta notificación a la empresa por ruido molesto
08-may-16	B-00 5234	Emisión de ruido molesto	Acta notificación a la empresa por ruido molesto
09-may-16	B-00 5277 B-00 5278	Emisión de ruido molesto	Se imputa falta Art. 1º, Dec 1741/96, Ley 11459 conf. Art 1º de la Resol 159/96 (ex



			SPA)(Norma IRAM 4062/84) Modif. la Resol. 94/02 (Ex SPA)
06-jun-16	B-005286/87	Emisión de ruido molesto	Se imputa falta Art. 1º, Dec 1741/96, Ley 11459 conf. Art 1º de la Resol 159/96 (ex SPA)(Norma IRAM 4062/84) Modif. la Resol. 94/02 (Ex SPA)
19-jul-16	B-005300	Residuos especiales	Control y solicitud de documentación
24-ago-16	B-005177	Emisión de ruido molesto	Notificación a la empresa. Diferencia LAFmax y Laeq fue de 27,1 dB(A)
19-sep-16	B-005349/50	Emisión de ruido molesto	Se recibieron 17 denuncias- Se imputa falta Art. 1º, Dec 1741/96, Ley 11459 conf. Art 1º de la Resol 159/96 (ex SPA)(Norma IRAM 4062/84) Modif. la Resol. 94/02 (Ex SPA)
24-oct-16	B-00 5367	Emisión de ruido molesto	No se recibieron denuncias- Se imputa falta Art. 1º, Dec 1741/96, Ley 11459 conf. Art 1º de la Resol 159/96 (ex SPA)(Norma IRAM 4062/84) Modif. la Resol. 94/02 (Ex SPA)
02-dic-16	B-00 5185	Emisión de ruido molesto	Acta de notificación a la empresa
03-dic-16	B-00 5407 B-00 5408	Emisión de ruido molesto	Se recibieron 94 denuncias- Se imputa falta Art. 1º, Dec 1741/96, Ley 11459 conf. Art 1º de la Resol 159/96 (ex SPA)(Norma IRAM 4062/84) Modif. la Resol. 94/02 (Ex SPA)
03-dic-16	B-00 5405 B-00 5406	Evento operativo	Seguimiento de evento de ruido
05-dic-16	B-00 5409	Resolución 404/94 y 785/05 de SE	Control y solicitud de documentación
25-dic-16	B-00 5187	Emisión de ruido molesto	Acta de notificación a la empresa
26-dic-16	B-00 5419 B-00 5420	Emisión de ruido molesto	Se recibieron 3 denuncias- Se imputa falta Art. 1º, Dec 1741/96, Ley 11459 conf. Art 1º de la Resol 159/96 (ex SPA)(Norma IRAM 4062/84) Modif. la Resol. 94/02 (Ex SPA)



COMPAÑÍA MEGA S.A.			
Fecha	Nº de Acta	Objeto / Motivo	Observaciones
28-ene-16	B-00 5136	Muestreo de efluentes líquidos	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
23-feb-16	B-00 5142	Muestreo de efluentes líquidos	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
16-mar-16	B-00 5154	Muestreo de efluentes líquidos	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
29-mar-16	B-00 5099	Aparatos sometidos a presión	Control y solicitud de documentación
12-abr-16	B-00 5150	Muestreo de efluentes líquidos	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
17-may-16	B-00 5253	Muestreo de efluentes líquidos	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
23-jun-16	B-005291	Residuos especiales	Control y solicitud de documentación
12-jul-16	B-005273	Muestreo de efluentes líquidos	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
18-ago-16	B-005311 B-005399	Muestreo de efluentes líquidos	Se registraron valores superando la legislación vigente en SS10 min
25-ago-16	B-005345	Resolución 404/94 y 785/05 de SE	Control y solicitud de documentación
04-oct-16	B-005322	Muestreo de efluentes líquidos	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
01-nov-16	B-005386 B-005387	Muestreo de efluentes líquidos	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
17-nov-16	B-005401	Radicación industrial	Control y solicitud de documentación



15/12/2016	C-000006	Muestreo de efluentes líquidos	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
------------	----------	--------------------------------	---

LCD Argentina S.A.			
Fecha	Nº de Acta	Objeto / Motivo	Observaciones
16-mar-16	B-00 5113	Denuncia vecinal	Se solicita a la empresa medidas mitigatorias y correctivas para evitar situaciones similares en un plazo de 10 días
14-jun-16	B-005288	Inspección General	Se verifico cumplimiento de normativa ambiental efluentes líquidos, emisiones gaseosas, residuos asimilables a domiciliiales, residuos especiales, aparatos sometidos a presión, disposición 3191/09

PBB POLISUR S.R.L.			
Fecha	Nº de Acta	Objeto / Motivo	Observaciones
07-ene-16	B-00 5130	Muestreo de efluentes líquidos	LHC I y II: No se detectaron desvíos a la legislación vigente
10-feb-16	B-00 5139	Muestreo de efluentes líquidos	LHC I y II: No se detectaron desvíos a la legislación vigente
09-mar-16	B-00 5152	Muestreo de efluentes líquidos	EPE, LDPE, HDPE, LHC I y II: No se detectaron desvíos a la legislación vigente
12-mar-16	B-00 5097	Emisión de humos negros	Grado 5 de la Escala de Ringelmann (100 % de opacidad). Se imputa falta Art. 2º de la Ley Nº 5965, Art. 10 Dec. Reg. 3395/96 conformes al Anexo V-Escala de Ringelmann
31-mar-16	B-00 5117	Evento operativo	Se realiza seguimiento eventos de exposición en el reactor de LDPE ocurridos el 09-10-15 y 03-11-15. La empresa entrega plan de acción



			desde Dic-2015 al Dic-2016. El CTE realiza seguimiento de dichas tareas
06-abr-16	B-00 5160	Muestreo de efluentes líquidos	HDPE, LHC I y II: No se detectaron desvíos a la legislación vigente
11-abr-16	B-00 5208	Emisión de ruido molesto	Se recibieron 4 denuncias vecinales. Se imputa falta Art. 1º, Dec 1741/96, Ley 11459 conf. Art 1º de la Resol 159/96 (ex SPA)(Norma IRAM 4062/84) Modif. Resol. 94/02 (Ex SPA)
10-may-16	B-00 5172	Muestreo de efluentes líquidos	EPE, LDPE, HDPE, LHC I y II: No se detectaron desvíos a la legislación vigente
17-may-16	B-00 5283	Emisiones efluentes gaseosos	Control y solicitud de documentación
23-may-16	B-00 5284	Residuos especiales	Control y solicitud de documentación
23-jun-16	B-00 5267	Muestreo de efluentes líquidos	HDPE, LHC I y II: No se detectaron desvíos a la legislación vigente
06-jul-16	B-00 5272	Muestreo de efluentes líquidos	EPE, LDPE, HDPE, LHC I y II: No se detectaron desvíos a la legislación vigente
09-ago-16	B-00 5306	Muestreo de efluentes líquidos	EPE, LDPE, HDPE, LHC I y II: No se detectaron desvíos a la legislación vigente
10-ago-16	B-005331	Inspección General	Se recibieron en el CTE 14 denuncias por luminosidad y ruido proveniente de la antorcha LHC II. Se solicita a la empresa informe detallado causas del evento.
13-ago-16	B-005338 B-005339	Emisión de ruido molesto	Se recibieron 220 denuncias. Se imputa falta Art. 1º, Dec 1741/96, Ley 11459 conf. Art 1º de la Resol 159/96 (ex SPA) (Norma IRAM 4062/84) Modif Resol. 94/02 (Ex SPA)
13-ago-16	B-005340	Emisión de humos negros	Se recibieron 22 denuncias. Se imputa falta Art. 2º de la Ley N° 5965, Art. 10 Dec. Reg. 3395/96



			conformes al Anexo V-Tabla I
29-ago-16	B-005178	Emisión de humos negros	Se recibió 1 denuncia vecinal. Se imputa falta Art. 2° de la Ley N° 5965, Art. 10 Dec. Reg. 3395/96 conformes al Anexo V-Tabla I
14-sep-16	B-005314	Muestreo de efluentes líquidos	HDPE, LHC I y II: No se detectaron desvíos a la legislación vigente
21-sep-16	B-005351	Radicación industrial	Control y solicitud de documentación
26-sep-16	B-005355	Evento operativo	Prueba de fuga de las uniones bridadas ya que el reactor R-5600. Se solicita a la empresa la siguiente información: a) Procedimiento de prueba de fuga; b) Resultados de la prueba; c) Alta ante OPDS del nuevo reactor R-5600 como ASP incluyendo información habilitante; d) Baja ante OPDS del reactor R-5600 siniestrado. La empresa deberá presentar la información arriba solicitada previo a la puesta en marcha del equipo
11-oct-16	B-00 5323 B-00 5324	Muestreo de efluentes líquidos	EPE, LDPE, HDPE, LHC I y II: No se detectaron desvíos a la legislación vigente
20-oct-16	B-00 5366	Aparatos sometidos a presión	Control y solicitud de documentación
10-nov-16	B-00 5373	Emisión de ruido molesto	Se recibieron 86 denuncias. Se imputa falta Art. 1º, Dec 1741/96, Ley 11459 conf. Art 1º de la Resol 159/96 (ex SPA)(Norma IRAM 4062/84) Modif. la Resol. 94/02 (Ex SPA)
24-nov-16	B-00 5400	Muestreo de efluentes líquidos	EPE, HDPE, LHC I y II: No se detectaron desvíos a la legislación vigente
14-nov-16	B-00 5374	Evento operativo	Inspección debido al evento del 10-11 (B-005373). Se pide informa de los sucedido



07-dic-16	B-00 5413 B-00 5414	Evento operativo	Inspección relativo a las tareas realizadas en el reactor R-5600 y demás equipos para poner en marcha la planta
07-dic-16	B-00 5415	Resolución 404/94 y 785/05 de SE	Control y solicitud de documentación
22-dic-16	C-00 0010	Resolución 404/94 y 785/05 de SE	LDPE, HDPE, LHC I y II: No se detectaron desvíos a la legislación vigente. EPE: Se registraron valores superando la legislación vigente en SS10 min

PETROBRAS ARGENTINA S.A.			
Fecha	Nº de Acta	Objeto / Motivo	Observaciones
05-ene-16	B-00 5129	Muestreo de efluentes líquidos	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
04-feb-16	B-00 5137	Muestreo de efluentes líquidos	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
03-mar-16	B-00 5092	Aparatos sometidos a presión	Control y solicitud de documentación
22-mar-16	B-00 5157	Muestreo de efluentes líquidos	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
04-abr-16	B-00 5100	Emisiones efluentes gaseosos	Control y solicitud de documentación
12-abr-16	B-00 5149	Muestreo de efluentes líquidos	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
25-abr-16	B-00 5166	Remediación	Control y solicitud de documentación
17-may-16	B-00 5175	Muestreo de efluentes líquidos	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
30-jun-16	B-00 5268	Muestreo de efluentes líquidos	No se detectaron desvíos a la legislación vigente



13-jul-16	B-00 5301	Muestreo de efluentes líquidos	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
02-ago-16	B-005327	Radicación industrial	Control y solicitud de documentación
24-ago-16	B-00 5312	Muestreo de efluentes líquidos	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
22-sep-16	B- 005352 B-005353	Resolución 404/94 y 785/05 de SE	Control y solicitud de documentación
22-sep-16	B-00 5316	Muestreo de efluentes líquidos	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
27-sep-16	B- 00 5356	Remediación	Control y solicitud de documentación
25-oct-16	B- 00 5384	Muestreo de efluentes líquidos	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
07-nov-16	B- 00 5391	Muestreo de efluentes líquidos	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
24-nov-16	B-00 5402	Residuos especiales	Control y solicitud de documentación
15-dic-16	C- 00 0005	Muestreo de efluentes líquidos	No se detectaron desvíos a la legislación vigente

PROFERTIL S.A.			
Fecha	Nº de Acta	Objeto / Motivo	Observaciones
20-ene-16	B-00 5133	Muestreo de efluentes líquidos	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
13-ene-16	B-00 5107	Remediación	Control y solicitud de documentación
14-ene-16	B-00 5108 B-00 5109	Evento operativo	Control y solicitud de documentación



29-feb-16	B-00 5144	Muestreo de efluentes líquidos	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
04-mar-16	B-00 5093	Evento operativo	Control y solicitud de documentación
08-mar-16	B-00 5094	Residuos especiales	Control y solicitud de documentación
09-mar-16	B-00 5095	Evento operativo	Control y solicitud de documentación
17-mar-16	B-00 4998	Emisión de ruido molesto	Control y solicitud de documentación
17-mar-16	B-00 5115	Evento operativo	Control y solicitud de documentación
22-mar-16	B-00 5156	Muestreo de efluentes líquidos	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
23-mar-16	B-00 5116	Evento operativo	Control y solicitud de documentación
17-abr-16	B-00 5231	Emisión de ruido molesto	Control y solicitud de documentación
19-abr-16	B-00 5233	Emisión de ruido molesto	Control y solicitud de documentación
19-abr-16	B-00 5164	Muestreo de efluentes líquidos	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
11-may-16	B-00 5174 B-00 5303	Muestreo de efluentes líquidos	Se registraron valores superando la legislación vigente en N-NH3/N-tot
25-jun-16	B-005292	Emisión de ruido molesto	Se imputa falta Art. 1º, Dec 1741/96, Ley 11459 conf. Art 1º de la Resol 159/96 (ex SPA)(Norma IRAM 4062/84) Modif. la Resol. 94/02 (Ex SPA)
07-jun-16	B-005260	Muestreo de efluentes líquidos	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
05-jul-16	B-005271	Muestreo de efluentes líquidos	No se detectaron desvíos a la legislación vigente



18-jul-16	B-005299	Emisión de ruido molesto	Se imputa falta Art. 1º, Dec 1741/96, Ley 11459 conf. Art 1º de la Resol 159/96 (ex SPA) (Norma IRAM 4062/84) Modif. la Resol. 94/02 (Ex SPA). La diferencia entre el valor medido y el equivalente fue 9 dB(A), la norma establece 8dB(A)
02-ago-16	B-005305	Muestreo de efluentes líquidos	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
09-ago-16	B-005330	Radicación industrial	Control y solicitud de documentación
29-sep-16	B-005320	Muestreo de efluentes líquidos	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
13-oct-16	B-00 5361	Aparatos sometidos a presión	Control y solicitud de documentación
19-oct-16	B-00 5365	Remediación	Control y solicitud de documentación
20-oct-16	B-00 5382	Muestreo de efluentes líquidos	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
01-nov-16	B-00 5370	Emisión de ruido molesto	Se reciben 2 denuncias vecinales. Se imputa falta Art. 1º, Dec 1741/96, Ley 11459 conf. Art 1º de la Resol 159/96 (ex SPA) (Norma IRAM 4062/84) Modif. la Resol. 94/02 (Ex SPA)
14-nov-16	B-00 5393	Muestreo de efluentes líquidos	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
06-dic-16	B-00 5410	Resolución 404/94 y 785/05 de SE	Control y solicitud de documentación
27-dic-16	C-00 0015	Muestreo de efluentes líquidos	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
28-dic-16	B-00 5188	Emisión de olor	Acta a vecinos por emisión de amoniaco en el Club Náutico. Se calificó Grado 4 de tabla I intensidad y Grado 2 de la tabla



			II de irritabilidad
28-dic-16	B-00 5425	Emisión de olor	Se recibieron 14 denuncias vecinales por olor amoniaco en el Club Náutico, fue emitido por la antorcha debido a variación de tensión externa. Se imputa falta Art. 2° de la Ley N° 5965, Art. 10 Dec. Reg. 3395/96 conformes al Anexo V-Tabla I y Tabla II y Art. 1°, Dec 1741/96, Ley 11459
29-dic-16	B-00 5451	Evento operativo	Seguimiento emisión de amoniaco por la antorcha debido a variación de tensión externa B-00 5425
30-dic-16	B-00 5453	Emisión de olor	Club Náutico. Se calificó Grado 4 de tabla I intensidad y Grado 2 de la tabla II de irritabilidad. Se imputa falta Art. 2° de la Ley N° 5965, Art. 10 Dec. Reg. 3395/96 conformes al Anexo V-Tabla I y Tabla II y Art. 1°, Dec 1741/96, Ley 11459

SOLVAY INDUPA S.A.I.C.			
Fecha	N° de Acta	Objeto / Motivo	Observaciones
05-ene-16	B-00 5106	Emisión de humos negros	Se observó en primer lugar un color anaranjado y posteriormente humo negro, el evento fue de corta duración (1 min aprox.)
07-ene-16	B-00 5131 B-00 5145	Muestreo de efluentes líquidos	Se registraron valores superando la legislación vigente en Hg
10-feb-16	B-00 5140 B-00 5146	Muestreo de efluentes líquidos	Se registraron valores superando la legislación vigente en SS10 min y SS2hr
02-mar-16	B-00 5091	Emisiones efluentes gaseosos	Control y solicitud de documentación
30-mar-16	B-00 5159	Muestreo de efluentes líquidos	No se detectaron desvíos a la legislación vigente



22-abr-16	B-00 5165	Remediación	En planta cloro soda y VCM
27-abr-16	B-00 5168	Muestreo de efluentes líquidos	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
23-may-16	B-00 5256	Muestreo de efluentes líquidos	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
30-may-16	B-00 5285	Evento operativo	Fuga de Cl ₂ por la válvula manual de aspiración de aire de la sala de electrolisis de membranas. Se alarmo sensor AI-2906 en dos oportunidades a 9 ppm. El evento se ocurrió por error operativo de no cerrar la válvula manual
23-jun-16	B-005266	Muestreo de efluentes líquidos	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
30-jun-16	B-005294	Resolución 404/94 y 785/05 de SE	Control y solicitud de documentación
12-jul-16	B-005274	Muestreo de efluentes líquidos	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
12-ago-16	B-005334	Residuos especiales	Control y solicitud de documentación
18-ago-16	B-005310	Muestreo de efluentes líquidos	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
22-ago-16	B-005343	Evento operativo	Fuga de cloro por brida. No se alarmaron sensores.
28-sep-16	B- 00 5357	Radicación industrial	Control y solicitud de documentación
29-sep-16	B- 00 5358	Remediación	Actualización del estado de pasivos ambientales y remediación
04-oct-16	B- 00 5321	Muestreo de efluentes líquidos	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
13-oct-16	B-00 5362	Emisión de humos negros	Se recibió 1 denuncia vecinal. Se imputa falta Art. 2° de la Ley N° 5965, Art. 10 Dec. Reg. 3395/96 conformes al Anexo V-Escala de Ringelmann
13-oct-16	B-00 5364	Emisión de humos negros	Recorrida de planta por el sector afectado
03-nov-16	B-00 5385 B-00 5428	Muestreo de efluentes líquidos	Se registraron valores superando la legislación vigente en SS10 min



16-nov-16	B-00 5375	Aparatos sometidos a presión	Control y solicitud de documentación
26-dic-16	B-00 5421	Evento operativo	Rotura del intercambiador TT-1405
27-dic-16	C-00 0016	Muestreo de efluentes líquidos	No se detectaron desvíos a la legislación vigente

TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A.

Fecha	Nº de Acta	Objeto / Motivo	Observaciones
05-ene-16	B-00 5128	Muestreo de efluentes líquidos	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
29-ene-16	B-00 5086 B-00 5087	Emisión de humos negros	Calificado como grado 5 en la escala de Ringelmann (100% de opacidad). Se imputa falta Art. 2º de la Ley N° 5965, Art. 10 Dec. Reg. 3395/96 conformes al Anexo V-Escala de Ringelmann
04-feb-16	B-00 5138	Muestreo de efluentes líquidos	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
02-mar-16	B-00 5089 B-00 5090	Aparatos sometidos a presión	Control y solicitud de documentación
27-abr-16	B-00 5169	Muestreo de efluentes líquidos	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
04-may-16	B-00 5276	Residuos especiales	Control y solicitud de documentación
30-jun-16	B-005269	Muestreo de efluentes líquidos	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
14-jul-16	B-005298	Resolución 404/94 y 785/05 de SE	Control y solicitud de documentación
16-ago-16	B-005308	Muestreo de efluentes líquidos	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
13-oct-16	B-005325	Muestreo de efluentes líquidos	No se detectaron desvíos a la legislación vigente



28-oct-16	B-00 5368	Radicación industrial	Control y solicitud de documentación
15-nov-16	B-005395	Muestreo de efluentes líquidos	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
14-dic-16	C-000004	Muestreo de efluentes líquidos	No se detectaron desvíos a la legislación vigente

YPF S.A.			
Fecha	Nº de Acta	Objeto / Motivo	Observaciones
20-may-16	B-00 5281	Denuncia vecinal	A raíz de la denuncia presentada en la MBB por la Asoc. Ambientalista. 20 de Agosto, se recorrió el predio y se constató el estado del mismo y las obras que está realizando DEFIBA
01-nov-16	B-00 5369	Radicación industrial	Control y solicitud de documentación

Sermat S.A.			
Fecha	Nº de Acta	Objeto / Motivo	Observaciones
13-jun-16	B-00 5264	Muestreo de efluentes líquidos	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
29-ago-16	B-00 5258	Muestreo de efluentes líquidos	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
18-oct-16	B-00 5380	Muestreo de efluentes líquidos	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
01-dic-16	C00 0001	Muestreo de efluentes líquidos	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
27-dic-16	B-00 5423	Inspección General	Control y solicitud de documentación

Oleaginosa Moreno Hnos S.A.I.C.F.I y A			
Fecha	Nº de Acta	Objeto / Motivo	Observaciones



22-ene-16	B-005110	Habilitación de establecimiento	Se realizó una inspección en el parque de tanques de la empresa
-----------	----------	---------------------------------	---

Fideicomiso TGB			
Fecha	Nº de Acta	Objeto / Motivo	Observaciones
05-abr-16	B-00 5118	Radicación industrial	Control y solicitud de documentación
22-jul-16	B-005326	Aparatos sometidos a presión	Control y solicitud de documentación
26-ago-16	B-005346	Resolución 404/94 y 785/05 de SE	Control y solicitud de documentación
13-oct-16	B-00 5378	Muestreo de efluentes líquidos	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
08-nov-16	B-00 5390	Muestreo de efluentes líquidos	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
09-nov-16	B-00 5372	Residuos especiales	Control y solicitud de documentación
14-dic-16	C-00 0003	Muestreo de efluentes líquidos	No se detectaron desvíos a la legislación vigente